

Überprüfungs-Aktion

GLORIA, PROTEX, ADLER – Pulver-Feuerlöscher

Zwischen Januar 2007 und Oktober 2008 produzierte GLORIA / PROTEX / ADLER Pulver-Feuerlöscher können eventuell einen Defekt aufweisen.

Möglicherweise lösen einige Feuerlöscher nicht aus und können somit bei Gebrauch ein Feuer nicht wirksam löschen oder eindämmen.

Die Handhabung des Feuerlöschers ist ungefährlich.



Woran Sie erkennen, ob Ihr Feuerlöscher betroffen sein könnte:

Es handelt sich um den PD 4 / PD 6 / PD 9 / PD 12 Pulver-Feuerlöscher. Zwischen Januar 2007 und Oktober 2008 (einschließlich) produzierte Geräte können betroffen sein. Sie sind an der auf dem Feuerlöscher befindlichen Datumsmarkierung zu erkennen, siehe links.

Prüfen Sie bitte, ob auf Ihrem PD Feuerlöscher in dem Feld **Endkontrolle** die linke der beiden Markierungen (Dreiecke) auf das Fertigungsjahr 07 oder 08 hinweist (das weitere, rechte Dreieck befindet sich unter einem Buchstaben des Wortes WERK; dieses Dreieck müssen Sie nicht weiter beachten).

Endkontrolle														
07	08	09	10	11	12	13	14	15	16		W	E	R	K
▲														▲

Was zu tun ist, wenn Sie einen Feuerlöscher haben, der vielleicht betroffen ist:

Rufen Sie bitte ausschließlich unsere kostenlose Hotline an, wenn Sie eines dieser Geräte gekauft haben. Wir werden einen Termin für eine kostenlose Überprüfung vereinbaren und Ihr Gerät ggf. reparieren bzw. ersetzen.

Für weitere Informationen:

GLORIA GmbH

Hotline Deutschland: 0800 771 0000

Mo.–Fr. von 7.30 bis 16.30 Uhr erreichbar

Email: support@gloria.de · Fax: 02523 77323

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und bitten um Entschuldigung für etwaige Unannehmlichkeiten.